

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা  
পার-৩ শাখা  
[www.mefwd.gov.bd](http://www.mefwd.gov.bd)



স্মারক নং ৫৯.০০.০০০০.১১১.৯৯.০০৩.২১-২১৬

তারিখ: ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
০৪ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ


বিষয়: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা এবং মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকা এর নির্মাণ ও মেরামত কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগ।

সূত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্মারক নং-৫৯.০০.০০০০.১৩০.৯৯.১২-১৫০, তারিখ : ১৮-০৫-২০২২খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নস্বাক্ষরকারী বর্ণিত বিষয়ে ২০২১-২২ অর্থ বছরের নির্মাণ ও মেরামত কাজ গত ১৯-০৯-২০২২খ্রি. এবং ২৬-০৯-২০২২খ্রি. তারিখে সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন তৈরি করে এতদ্ সংগে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তি: পরিদর্শন প্রতিবেদন ০৪ পাতা।

সচিব  
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

  
৪/১২/২০২২

(নাসরিন পারভীন)

উপসচিব

ফোন: ৫৫১০১৩১৯

[per3@mefwd.gov.bd](mailto:per3@mefwd.gov.bd)

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

- ১। অতিরিক্ত সচিব প্রশাসন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
- ২। উপসচিব, মেরামত শাখা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
- ৩। উপসচিব (প্রশাসন-২), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
- ৪। প্রোগ্রামার, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (পরিদর্শন প্রতিবেদন এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৫। যুগ্মসচিব (পার) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের  
চলমান (২০২১-২২ অর্থবছর) মেরামত ও সংস্কার কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন


ছক-‘খ’

ক্রম	পরিদর্শনের বিষয়		মন্তব্য/বিবরণ		
(১)	ক) পরিদর্শন কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা : ঢাকা ডেন্টাল কলেজে, ঢাকা।				
	খ) প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইল: অধ্যাপক ডা. হুমায়ুন কবির, ঢাকা ডেন্টাল কলেজে, ঢাকা। ইমেইল: drhumayunbulbul@gmail.com ফোন নম্বর: ০১৭৪১৪৯০১৩৪				
	গ) পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১৯/০৯/২০২২, বেলা: ০৯:৩০ ঘটিকা				
	ঘ) পরিদর্শিত মেরামত ও সংস্কার কাজের নাম, বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের বিষয়ে মতামত	ক্রম	কাজের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ	
		i	ঢাকা ডেন্টাল কলেজের প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, ছাত্রীনিবাস, ছাত্রাবাস ভবন, ডক্টরস কোয়ার্টার, স্টাফ কোয়ার্টার সহ বিভিন্ন ভবনের সুয়ারেজ লাইনসহ স্যানিটারী মেরামত ও সংস্কার করণ কাজ।	২৫.০০ (লক্ষ)	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		ii	ঢাকা ডেন্টাল কলেজের সোবানবাগস্থ ছাত্রাবাসের পানির লাইন, দরজা, জানালা মেরামত করণসহ ছাত্রদের বসার জন্য মিনি পার্ক, পানির ফোয়ারা স্থাপন কাজ।	১২.০০	ছাত্রদের বসার জন্য মিনি পার্ক, পানির ফোয়ারা স্থাপনের জন্য বরাদ্দ থাকলেও এ সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম পরিপাক্ষিত/দৃশ্যমান হয়নি।
		iii	ঢাকা ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক ভবনের নীচতলা, এসডিএম বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ল্যাব স্থাপনকরণ কাজ।	১৬.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		iv	ঢাকা ডেন্টাল কলেজের পুরাতন ছাত্রীনিবাসে ৫ তলা সিভিল স্যানিটারী মেরামত ও সংস্কারকরণ কাজ।	৮.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		v	ঢাকা ডেন্টাল কলেজের চত্বরে একাডেমিক ভবন সংলগ্ন উত্তর পাশে গাড়ী পার্কিং গুলির আরসি ঢালাইকরণ কাজ।	৬.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		vi	ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ক্যাম্পাস চত্বরে নবনির্মিত মসজিদ এর ওয়ুখানা সিঁড়িতে মার্বেল, এস এস রেলিং, আস্তর, ছাদের উপরে প্যাটিন স্টোন ঢালাইনসহ আনুষাংগিক কাজ।	৩০.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		vii	ঢাকা ডেন্টাল কলেজে চত্বরে অবস্থিত ডিপ টিউব ও ওয়েল মেরামত সংস্কার করণ কাজ।	১০.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		viii	ঢাকা ডেন্টাল কলেজের টিচার্স লাউঞ্জকে কর্পোরেট অফিস রুপে বাস্তবায়ন ও দৃষ্টি নন্দন করার লক্ষ্যে আধুনিকায়নসহ আনুষাংগিক কাজ।	২৫.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		ix	ক) ঢাকা সোবানবাগস্থ ডেন্টাল কলেজ ছাত্রাবাসের ০৫ টি ফ্লোর ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড স্থাপন, প্রয়োজনীয় ক্যাবল, সার্কিট ব্রেকার সরবরাহসহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ। খ) ঢাকা সোবানবাগস্থ ডেন্টাল কলেজ ছাত্রাবাসের কমনরুম ২ টনের ৩টি এসি সরবরাহ, মোট ৩টি এয়ার কার্টেন সরবরাহ সহ আনুষাংগিক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক কাজ।	১১.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		X	ক) ঢাকা সোবানবাগস্থ ডেন্টাল কলেজ ছাত্রাবাসের অভ্যন্তরে অকেজো লাইট ফিটিংস ও ওয়ারিং পরিবর্তন, অকেজো বৈদ্যুতিক পাখা পরিবর্তন করন, অকেজো কম্পাউন্ডে সিকিউরিটি লাইট (পোলার উপর স্ট্রীট লাইট) পরিবর্তন, নতুন গার্ডেন লাইট সরবরাহ করণসহ আনুষাংগিক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ।	৬.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়

		xi	ক) ঢাকা সোবানবাগস্থ ডেন্টাল কলেজ ছাত্রাবাসের বজ্র নিরোধক (লাইটেনিং এরেস্টার) যন্ত্রাংশ স্থাপন করণসহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ। খ) ঢাকা সোবানবাগস্থ ডেন্টাল কলেজ ছাত্রাবাসের নতুন ফায়ার এক্সটিংগুইসার সরবরাহ, মেয়াদ উত্তীর্ণ ফায়ার এক্সটিংগুইসার বোতল সমূহ রি-ফিলিং করণসহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ।	৯.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xii	ক) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের প্রশাসনিক ভবনের ছাদে বজ্রনিরোধক যন্ত্র স্থাপন করণসহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ। খ) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের প্রশাসনিক ভবনের ব্যবহার অনুপযোগী এইচটি (HT) ক্যাবল পরিবর্তন সহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ।	১২.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xiii	ক) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের তুটিপূর্ণ পাম্প পরিবর্তন করে নতুন সাব-মার্সিবল পাম্প স্থাপন করণসহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ।	৮.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xiv	ক) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন কক্ষে নতুন এসি স্থাপনসহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ। খ) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের নষ্ট/অকেজো ফায়ার এক্সটিংগুইসার পরিবর্তন করে নতুন করে সরবরাহ ও স্থাপনসহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ।	১২.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xv	ক) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক ভবনের নষ্ট/অকেজো সার্বিস ক্যাবল পরিবর্তনসহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ। খ) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক ভবনের ল্যাব ও শিক্ষকদের কক্ষে এসি সরবরাহসহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ।	১২.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xvi	ক) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ক্যাম্পাসে সিকিউরিটি লাইট স্থাপনসহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ। খ) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক ভবনের নিচতলায় নষ্ট/ অকেজো সুইচ, সার্কিট ব্রেকার ও ক্যাবল পরিবর্তন এবং ওয়্যারিং সহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ।	১০.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xvii	ক) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক ভবনের ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ তলায় নষ্ট/অকেজো সুইচ, সকেট, সার্কিট ব্রেকার ও ক্যাবল পরিবর্তন এবং ওয়্যারিং সহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ। খ) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক ভবনের ক্লাস রুম সহ বিভিন্ন তলায় নষ্ট/অকেজো সিলিং ফ্যান পরিবর্তন করে নতুন ভাবে স্থাপনকরণ কাজ।	১০.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xviii	ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ৫ম তলা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেলের বিভিন্ন পয়েন্টে সিসি টিভি স্থাপন সহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ।	৮.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xix	ক) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ৫ম তলা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেলের গার্ডেন লাইট ও নিরাপত্তা বাতি স্থাপনসহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ। খ) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ৫ম তলা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেলের ওভারহেড লাইট পরিবর্তনকরণ কাজ।	৮.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xx	ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ৫ম তলা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেলের নষ্ট/অকেজো ও জুলিয়া যাওয়া সার্বিস ক্যাবল পরিবর্তনসহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ।	৮.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xxi	ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ৫ম তলা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেলের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক পরিবর্তন করণ কাজ।	৭.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xxii	ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ছাত্র হোস্টেলের ছাদে বজ্রনিরোধক যন্ত্র স্থাপনসহ আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ।	৯.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়

		xxiii	ক) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ছাত্রাবাসের চারদিকে মেটাল হেলাইড স্থাপন ও নিরাপত্তা বাতি সংরক্ষণসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ। খ) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ছাত্রাবাসের করিডোরে সচার লাইট, নষ্ট/অকেজো ফ্যান পরিবর্তন ও ওয়্যারিংসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	১০.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xxiv	ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ছাত্রাবাসের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ও আলোর ব্যবস্থা করার জন্য ২৫' লম্বা পোল স্থাপন ও নতুনভাবে ২০০ ওয়াট এলইডি লাইট ফিটিংস এবং ইহার বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও কন্ট্রোল সরবরাহ ও স্থাপনকরণ কাজ।	৮.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xxv	ক) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ৫ম তলা বিশিষ্ট ৩য় শ্রেণীর স্টাফ কোয়ার্টারের সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন সহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ। খ) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ৫ম তলা বিশিষ্ট ৩য় শ্রেণীর স্টাফ কোয়ার্টারের বিভিন্ন কক্ষে নষ্ট/অকেজো সিলিং ফ্যান পরিবর্তন ও ওয়্যারিং আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	১০.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
			ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ৩য় তলা বিশিষ্ট ৪র্থ শ্রেণীর স্টাফ কোয়ার্টারের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা বাতি ও আলোর ব্যবস্থা করার জন্য ২৫' লম্বা পোল স্থাপন ও নতুন ভাবে ২০০ ওয়াট এলইডি লাইট ফিটিংস এবং ইহার বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও কন্ট্রোল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	৮.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xxvi	ক) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ৩য় তলা বিশিষ্ট ৪র্থ শ্রেণীর স্টাফ কোয়ার্টারের ত্রুটিপূর্ণ ও জ্বলে যাওয়া সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ। খ) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ৩য় তলা বিশিষ্ট ৪র্থ শ্রেণীর স্টাফ কোয়ার্টারের আভারপাস মূল লাইন পরিবর্তন করণ কাজ।	১০.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xxvii	ক) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ২য় তলা বিশিষ্ট ৪র্থ শ্রেণীর স্টাফ কোয়ার্টারের সিলিং ফ্যান পরিবর্তন করে নতুনভাবে স্থাপন ও এলইডি লাইট সরবরাহসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ। খ) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ২য় তলা বিশিষ্ট ৪র্থ শ্রেণীর স্টাফ কোয়ার্টারের অকেজো সার্ভিস কানেকশন, ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড ফিটিং ফিজার পরিবর্তন সহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	১০.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xxviii	ক) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ডক্টরস কোয়ার্টারের বিভিন্ন পয়েন্টে সিসি টিডি স্থাপনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ। খ) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ডক্টরস কোয়ার্টারের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা বাতি ও আলোর ব্যবস্থা করার জন্য লম্বা পোলের সাথে এলইডি লাইট ফিটিংস স্থাপনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	১২.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xxix	ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ডক্টরস কোয়ার্টারের ছাদে বন্ধ নিরোধক যন্ত্র স্থাপনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	৭.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xxx	ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ৯তলা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেলের বিভিন্ন পয়েন্ট সিসি টিডি স্থাপনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	১০.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xxxi	ক) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ৯তলা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেলের ত্রুটিপূর্ণ ও জ্বলে যাওয়া সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন করণসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ। খ) ঢাকার মিরপুরস্থ ডেন্টাল কলেজের ৯তলা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেলের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা বাতি ও আলোর ব্যবস্থা করার জন্য ২৫' লম্বা পোল স্থাপন ও নতুন ভাবে ২০০ ওয়াট এলইডি লাইট ফিটিংস এবং ইহার বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও কন্ট্রোল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	১০.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়

(২)	ক) চাহিদা প্রেরণের তারিখ:	৩০/১২/২০২১খ্রি.	
	খ) প্রশাসনিক অনুমোদনের তারিখ:	০৬/০২/২০২২খ্রি.	
	গ) অর্থ ছাড়ের তারিখ:	১১/০৫/২০২২খ্রি.	
(৩)	ক) দরপত্রের ধরন, আহ্বানের তারিখ ও সময়:	টেন্ডার, ৩০/১২/২০২১খ্রি.	
	খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার পত্রিকার নাম ও তারিখ/ই-জিপি:	বাংলাদেশ প্রতিদিন	
	গ) কার্যাদেশের স্মারক নং ও তারিখ:	১১২, ১৩/০২/২০২২খ্রি.	
	ঘ) PPA, 2006 ও PPR, 2008 এর বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে কি না?		হ্যাঁ
(৪)	কাজ বাস্তবায়নকারী দপ্তর প্রধান ও স্থানীয় দপ্তর প্রধানের নাম, পদবী টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল: নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ই এম বিভাগ-৬, ঢাকা। ফোন: ০২৫৮০৫০৩৪২		
(৫)	চলমান কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মতামত		সন্তোষজনক
(৬)	চলমান কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান সম্পর্কে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার মতামত		সন্তোষজনক
(৭)	চলমান কাজের অগ্রগতি (%)		৯০%
(৮)	এ বিভাগে দাখিলকৃত প্রাক্কলনের খাতভিত্তিক বিভাজন মোতাবেক কাজ হচ্ছে কি না?		হ্যাঁ
(৯)	যে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হচ্ছে কি না?		না
(১০)	গত অর্থবছরের কাজের সাথে চলতি অর্থবছরের কাজের কোন দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়েছে কি না?		না
(১১)	IMED এর পরিপত্র মোতাবেক কাজ শুরুর পূর্বের ভিডিওচিত্র (Pre-work & Post-work Survey Report) সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না? করা হয়ে থাকলে ছবিসহ পৃথক কাগজে সংযুক্ত করতে হবে।		(Pre-work & Post-work Survey Report) ছবি সংরক্ষণ করা হয়েছে।
(১২)	চলমান মেরামত ও সংস্কার কাজে BOQ (Bill of Quantity)-তে উল্লেখিত specification মোতাবেক নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে কি না?		হ্যাঁ
(১৩)	সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী		২১/০৯/২০২২ খ্রি. জনাব নাসরিন পারভীন, উপসচিব (পার-৩)
(১৪)	সার্বিক মন্তব্য (অতিক্রান্ত সময়ের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক মর্মে দৃশ্যমান হয়েছে কি না?)		মিনি পার্ক, পানির ফোয়ারা স্থাপন ব্যতীত অন্যান্য কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক।
(১৫)	সুপারিশ		ভবিষ্যতে কাজের মান আরও ভালো করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

  
 ১৩/০২/২০২২

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

নাসরিন পারভীন  
উপসচিব

স্বাক্ষর শিখর ও পরিদর্শন অধ্যয়ন বিভাগ  
পার-৩ ও পরিদর্শন অধ্যয়ন বিভাগ  
মন্ত্রণালয় ও জা. মন্ত্রণালয়, সরকার

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের  
চলমান (২০২১-২২ অর্থবছর) মেরামত ও সংস্কার কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন

ছক-‘খ’

ক্রম	পরিদর্শনের বিষয়			মন্তব্য/বিবরণ	
(১)	ক) পরিদর্শন কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা : মুগদা মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকা।				
	খ) প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইল: অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মো: জামাল, মুগদা মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকা। ইমেইল: ফোন নম্বর:				
	গ) পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৬/০৯/২০২২, বেলা: ১০:০০ ঘটিকা				
	ঘ) পরিদর্শিত মেরামত ও সংস্কার কাজের নাম, বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের বিষয়ে মতামত	ক্রম	কাজের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ	
	i	মুগদা মেডিকেল কলেজের ১৩ তলায় অবস্থিত ছাত্রী হোস্টেলের (পশ্চিম ব্লক) অকেজো/নষ্ট বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং, ফিটিংস ফিকচার মেরামত/পরিবর্তন সহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ।	৫.০০ (লক্ষ)	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়	
	ii	মুগদা মেডিকেল কলেজের চার তলায় (হাসপাতাল অংশে) গ্যালারী ১ ও ২ এর জন্য নতুন এসি মেশিন সরবরাহ ও স্থাপনসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ।	১৬.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়	
	iii	মুগদা মেডিকেল কলেজের ক্লাসরুম সমূহের অকেজো/নষ্ট এসি মেশিন পরিবর্তন করে নতুন এসি মেশিন সরবরাহ, স্থাপনসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ।	১৪.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়	
	iv	মুগদা মেডিকেল কলেজের বাথরুম সমূহের অকেজো/নষ্ট বৈদ্যুতিক ফিটিংস ফিকচার পরিবর্তন করে নতুন ফিটিংস ফিকচার সরবরাহ, স্থাপনসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ।	৮.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়	
	v	মুগদা মেডিকেল কলেজের চার তলায় এনাটমি বিভাগে নতুন এসি স্থাপন সরবরাহ, এনাটমি গ্যালারিতে সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহসহ বৈদ্যুতিক মালামাল মেরামত কাজ।	১৫.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়	
vi	মুগদা মেডিকেল কলেজের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের ক্লাস রুম এসি মেশিন স্থাপন এবং বৈদ্যুতিক কাজ।	১০.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়		
vii	ক) মুগদা মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কনফারেন্স রুমের আস্তর মেরামত, রঙ করণসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ। খ) মুগদা মেডিকেল কলেজের (মুগদা ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনের ১৩ তলায় ছাত্রী হোস্টেলের লবির টাইলস মেরামত, আস্তর মেরামত ও রং করণসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	১০.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়		
viii	ক) মুগদা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হোস্টেলে নবাগত ছাত্রীদের জন্য নির্মিত রুম সমূহের প্রয়োজনীয় সংখ্যক পয়েন্ট ওয়্যারিং, লাইট, ফ্যান স্থাপন এবং পুরাতন অংশের অকেজো/নষ্ট ফিটিংস ফিকচার ও সিলিংফ্যান মেরামত/মেয়াদ উত্তীর্ণ ফায়ার এক্সটিংগুইসার রি-ফিলিং এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন ফায়ার এক্সটিংগুইসার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ/পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ। খ) মুগদা মেডিকেল কলেজের ছাত্র হোস্টেলে নবাগত	১১.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়		

			ছাত্রদের জন্য নির্মিত রুম সমূহের প্রয়োজনীয় সংখ্যক পয়েন্ট ওয়্যারিং, লাইট, ফ্যান স্থাপন এবং পুরাতন অংশের অকেজো/নষ্ট ফিটিংস ফিকচার ও সিলিংফ্যান মেরামত/মেয়াদ উত্তীর্ণ ফায়ার এক্সটিংগুইসাররি-ফিলিং এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন ফায়ার এক্সটিংগুইসার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ/পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষাংগিক কাজ।		
		ix	ক) মুগদা মেডিকেল কলেজের ক্লাস রুম সমূহের অংশের অকেজো/নষ্ট ফিটিংস ফিকচার ও সিলিংফ্যান মেরামত/পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষাংগিক কাজ। খ) মুগদা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত এসি মেশিন সমূহের অকেজো/নষ্ট খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন, সার্ভিসিং এবং গ্যাস চার্জসহ অন্যান্য আনুষাংগিক কাজ।	১০.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		X	ক) মুগদা মেডিকেল কলেজের গ্যালারী এবং অধ্যাপকের রুমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন এসি মেশিন সরবরাহ ও স্থাপন এবং বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ। খ) মুগদা মেডিকেল কলেজের ০২টি গ্যালারীতে সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপনকরণ কাজ।	১২.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xi	মুগদা মেডিকেল কলেজের ১৩ তলার পূর্ব পাশে ছাত্রী হোস্টেলের বিভিন্ন রুমে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ ও মেরামত করণ কাজ।	৮.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xii	মুগদা মেডিকেল কলেজে স্থাপিত ৬০-অক্ষশক্তি সম্পন্ন ২নং পাম্প মটর পরিবর্তন করে আভারগ্রাউন্ড রিজার্ভারে সাবমার্সিবল পাম্প মটর সেট সরবরাহ ও স্থাপনকরণ কাজ। (কলেজের প্রশাসনিক ভবনসহ অধ্যাপকগণের রুম ও ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেলে জরুরী পানি সরবরাহ কাজে ব্যবহৃত)।	১৫.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xiii	মুগদা মেডিকেল কলেজের নবনির্মিত গেইটের জন্য আধুনিক নিয়ন সাইন বোর্ড সরবরাহ ও স্থাপনকরণ কাজ।	৬.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xiv	মুগদা মেডিকেল কলেজের বিভাগীয় প্রধানগণের রুমে এসি মেশিন সরবরাহ ও স্থাপনকরণ সহ অন্যান্য আনুষাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ।	৭.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xv	মুগদা মেডিকেল কলেজের ছাদে নিরাপত্তার জন্য স্থাপিত অকেজো/নষ্ট ফ্লাড লাইট মেরামত/পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষাংগিক কাজ।	৬.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xvi	মুগদা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত অকেজো/নষ্ট এসি মেশিনের কম্প্রসার, ফ্যান, ব্লেয়ার, ম্যাগনেটিক কন্ট্রোল ইত্যাদি মেরামত/পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষাংগিক কাজ।	১০.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xvii	মুগদা মেডিকেল কলেজের ভবনের ছাদে বজ্র নিরোধক যন্ত্র সরবরাহ ও স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষাংগিক কাজ।	৭.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xviii	মুগদা মেডিকেল কলেজের ১২৫০ কেজি ১টি লিফটের অকেজো/নষ্ট যন্ত্রাংশ পরিবর্তন।	১২.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xix	মুগদা মেডিকেল কলেজের স্থাপিত ৬০-অক্ষশক্তি সম্পন্ন ৩নং পাম্প মটর পরিবর্তন করে সাবমার্সিবল পাম্প মটর সেট সরবরাহ ও স্থাপনকরণ কাজ।	১৫.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
		xx	মুগদা মেডিকেল কলেজের ফায়ার ফাইটিং সিস্টেমের পাম্প মটরের অকেজো/নষ্ট যন্ত্রাংশ মেরামত/পরিবর্তন এবং ফায়ার এলাম, এক্সজিট লাইট স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষাংগিক কাজ।	২৫.০০	কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে দেখা যায়
(২)	ক) চাহিদা প্রেরণের তারিখ: ৩০/১২/২০২১খ্রি.				
	খ) প্রশাসনিক অনুমোদনের তারিখ: ০৬/০২/২০২২খ্রি.				
	গ) অর্থ ছাড়ের তারিখ: ১১/০৫/২০২২খ্রি.				
(৩)	ক) দরপত্রের ধরন, আস্থানের তারিখ ও সময়: টেন্ডার, ৩০/১২/২০২১খ্রি.				
	খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার পত্রিকার নাম ও তারিখ/ই-জিপি:				

	বাংলাদেশ প্রতিদিন	
	গ) কার্যদেশের স্মারক নং ও তারিখ: ২২২, ১৩/০২/২০২২খ্রি.	
	ঘ) PPA, 2006 ও PPR, 2008 এর বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ
(৪)	কাজ বাস্তবায়নকারী দপ্তর প্রধান ও স্থানীয় দপ্তর প্রধানের নাম, পদবী টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল: নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ই এম বিভাগ-৬, ঢাকা। ফোন: ০২৫৮০৫০৩৪২	
(৫)	চলমান কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মতামত	সন্তোষজনক
(৬)	চলমান কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান সম্পর্কে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার মতামত	সন্তোষজনক
(৭)	চলমান কাজের অগ্রগতি (%)	৯০%
(৮)	এ বিভাগে দাখিলকৃত প্রাক্কলনের খাতভিত্তিক বিভাজন মোতাবেক কাজ হচ্ছে কি না?	হ্যাঁ
(৯)	যে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হচ্ছে কি না?	না
(১০)	গত অর্থবছরের কাজের সাথে চলতি অর্থবছরের কাজের কোন দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়েছে কি না?	না
(১১)	IMED এর পরিপত্র মোতাবেক কাজ শুরুর পূর্বের ডিডিওচিত্র (Pre-work ও Post-work Survey Report) সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না? করা হয়ে থাকলে ছবিসহ পৃথক কাগজে সংযুক্ত করতে হবে।	(Pre-work ও Post-work Survey Report) ছবি সংরক্ষণ করা হয়েছে।
(১২)	চলমান মেরামত ও সংস্কার কাজে BOQ (Bill of Quantity)-তে উল্লেখিত specification মোতাবেক নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে কি না?	হ্যাঁ
(১৩)	সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	২৬/০৯/২০২২ খ্রি. জনাব নাসরিন পারভীন, উপসচিব (পার-৩)
(১৪)	সার্বিক মন্তব্য (অতিক্রান্ত সময়ের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক মর্মে দৃশ্যমান হয়েছে কি না?)	কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক।
(১৫)	সুপারিশ	ভবিষ্যতে কাজের মান আরও ভালো করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

\*\* বি: দ্র: প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

*Ni*  
১৩/০২/২০২২

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

নাসরিন পারভীন

উপসচিব

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার